

List | Find | Logout

Messa

Operador:	Victor Moran										
Fecha:	31/May/22										
Turno:	Noche										
Consumiendo barco #:	CSL Kajika 50										
Pila:	Sur										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 #			
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 #			
Trail:	6/1/2022 4:05:20 AM by Victor Moran // 6/1/2022 4:49:46 AM by Victor Moran //										

Seguridad:

- no hay reportes.

Ambiente:

- no hay reportes.

Operaciones:

- Rellenado de los silos U1 (a-b-c-d)

Operadores en Turno:

- Abraham Concepcion.
- Pablo Muñoz.
- Victorio Acosta.
- Victor Moran.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio: 19:00 hrs.

Final: 04:45 hrs.

Estatus de pilas de carbon:

U1-A : 7.20

U1-A : 0.70

A norte: vacia

U1-B : 7.00

U1-B : 0.50

B sur: reclamando.

U1-C : 7.00

U1-C : 0.70

U1-D : 6.60

U1-D : 1.00

U2-A : 7.20

U2-A : 7.90

U2-B : 7.30

U2-B : 10.00 f/s

U2-C : 6.20

U2-C : 9.60

U2-D : 6.40

U2-D : 7.10 f/s

Estatus de la Cancha de Carbon:

- no hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: B

Grupo Reclaimer Train: A

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:

- RE01A - se report ruido anormal en rastra (rodamiento de la base del riel).
- TC04 B y TC05 B se reportaron sirenas de arranque en falla (no suenan).

Notas

- se relleno con RE01 A .
- se inspecciono por parte de confiabilidad sistema de lubricacion de reclamador para descartar falla del engrase a rodamiento de rastra.
- se le repuso un poco de carbon a los silos 2A y 2C para mantener nivel aprox. 10.00 cuando salgan fuera de servicio en horas de la mañana.